

D256 A / AOUT 2018

SAINT-ANDRE (974)



RÉUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement au lieu-dit Grand Canal, commune de Saint-André

**« Installation de tri / traitement des déchets de la société Réunion Valorisation Environnement
Siège/Fénelon/Servant »**

Pièce F - Annexes

N°devis : 371V2/2016 et 443/2018



étude | mesure | contrôle | conseil

476 rue Deschanets
97440 Saint-André

SARL CL au capital de 10000 €
RCS 2007 B 686,
SIRET 49814139900028,
APE 742C
Tél : 02 62 21 54 71

Email : sremc2@orange.fr

SOMMAIRE

ANNEXE 1	PIECES ADMINISTRATIVES
	PIECE 1 : EXTRAIT KBIS DE LA SOCIETE RVE (SAS)
	PIECE 2 : ARRETE D'AUTORISATION ET RECEPISSES DES DECLARATIONS DES SITES DE LA SAS RVE
	PIECE 3 : ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE RVE
	PIECE 4 : CV DU PRESIDENT DE LA SOCIETE RVE
	PIECE 5 : EXTRAIT DES COMPTES ANNUELS 2015
	PIECE 6 : COPIES DES BAUX POUR LES PARCELLES SECTION AX N°331, 332, 333 ET 428
	PIECE 7 : COPIE DES BORDEREAUX DE DEPOT DU DOSSIER EN SOUS PREFECTURE DE SAINT-BENOIT LE 1 ^{ER} MARS 2017 ET LE 6 SEPTEMBRE 2018
ANNEXE 2	PIECES JUSTIFICATIVES DU DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
	PIECE 1 : DESCRIPTION DES VEHICULES ET EQUIPEMENTS DE LA SOCIETE RVE
	PIECE 2 : LICENCE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES ET NON DANGEREUSES
	PIECE 3 : RESULTATS DES TESTS DE LIXIVIATION REALISES SUR LES DECHETS DE VERRE
	PIECE 4 : FICHE D'IDENTIFICATION DES DECHETS DE VERRES POUR ACCEPTATION EN ISDND (SAINT-SUZANNE)
	PIECE 5 : FICHES TECHNIQUES DES MACHINES DE TRAITEMENT DES DECHETS
	PIECE 6 : RAPPORT ANNUEL D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE RVE (DIDEES)
	PIECE 7 : FICHES TECHNIQUES DES APPAREILS DE MESURES DE LA QUALITE DE L'EAU POUR LE CONTROLE DES EAUX PLUVIALES
	PIECE 8 : CALCUL DU VOLUME A METTRE EN RETENTION (PROCEDURE D9A)
	PIECE 9 : CARACTERISATION DES EXTINGTEURS PORTATIFS ET MOBILES
ANNEXE 3	ETUDES TECHNIQUES ET PIECES JUSTIFICATIVES DE L'ETUDE D'IMPACT, DE DANGERS ET DE LA NOTICE D'HYGIENE ET SECURITE
	PIECE 1 : ETUDE HYDRAULIQUE RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES SITES DE LA SAS RVE SUR LA COMMUNE DE SAINT-ANDRE (ARTELIA)
	PIECE 2 : RESULTATS DES MESURES DES REJETS ATMOSPHERIQUES SUR LE SITE DU SIEGE DE RVE EN 2016 (PG CONTROLE)
	PIECE 3 : RAPPORT SUR LES MESURES DE BRUIT DE 2014 SUR LE SITE DU SIEGE DE RVE (AIEE CONSULTING)
	PIECE 4 : FICHE TECHNIQUE DES KITS ANTIPOLLUTION PRESENTS SUR LE SITE ET DANS LES CAMIONS DE LA SOCIETE RVE
	PIECE 5 : EVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES DU SITE DU SIEGE-FENELON-SERVANT DE RVE (TECHNISIM)
	PIECE 6 : COURRIERS ENVOYES A LA MAIRIE DE SAINT-ANDRE ET AUX PROPRIETAIRES LORS DE LA PREMIERE DEMANDE D'AUTORISATION
	PIECE 7 : ANALYSE DU RISQUE Foudre ET ETUDE TECHNIQUE SUR LE SITE DU SIEGE-FENELON-SERVANT PAR LA SOCIETE RG CONSULTANT (2017)
	PIECE 8 : MODELISATION DES FLUX THERMIQUES SUR LE SITE DU SIEGE-FENELON-SERVANT DE RVE (TECHNISIM)
ANNEXE 4	DOCUMENTS TECHNIQUES RVE
	PIECE 1 : ATTESTATION EPI DES MEMBRE DU PERSONNEL DE RVE
	PIECE 2 : PROGRAMME DE FORMATION DU PERSONNEL DE RVE
ANNEXE 5	PLANS REGLEMENTAIRES
	PIECE 1 : PLAN AU 1 / 25 000
	PIECE 2 : PLAN AU 1/ 2 500
	PIECE 3 : PLAN AU 1/ 250